

学校名	位置 図番 号	通学路 点検年 度	危険内容	対策可否ス テータス	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況ステータス	備考
坪生	1	2021	交通量が多く、歩道が極端に狭い。 ※通学路変更を視野に入れて対応中。	対策可	【学校・地域】 交通安全指導の実施(迂回通学は継続)	点検内容がすべて対応完了	【警察】 横断歩道の新設は、一般要望として検討する
坪生	2	2021	急な下り坂で歩道なし。車はスピードを上げがち。	対策可	【市】 路面標示(減速)の設置	点検内容がすべて対応完了	
坪生	3	2021	見通しの悪い交差点。また、どちらが優先道路か分からない。	対策可	【県】 対策案を検討する →外側線の引き直し 【学校・地域】 町内会内で徐行の注意喚起を行う	点検内容がすべて対応完了	【県】 ドット線の設置場所等について、再度関係者で協議のうえ決定
坪生	4	2021	アスファルトがでこぼこになり、転ぶ児童多発。	対策可	【市】 舗装補修の実施(歩道)	点検内容がすべて対応完了	

坪生小学校

